

## Fer à dessolder en ligne WXDV 120

Le nouveau fer à dessolder en ligne WXDV 120 (livré avec les buses XDS 3 et XDS 5) et son support fer WDH 40.



### Fer à dessolder le plus rapide au monde

Le fer à dessolder WXDV 120 est prêt en seulement 35 secondes (100 - 350°C).




### Puissant

Le fer à dessolder WXDV 120 est conçu pour vos travaux les plus exigeants. Aucun problème pour dessolder des composants montés sur des circuits multicouches.



### Changement de la cartouche

Le remplacement de la cartouche est simple et rapide



Save Energy




### Les buses XDS sont faciles à changer

La nouvelle pince de démontage PDN permet un changement rapide et simple des buses

### Caractéristiques techniques:

Plage de température:	100 - 450°C (212 - 850°F)
Puissance:	120 W
Montée en température:	35 secondes (50 - 350°C)
Buses:	Série XDS
Bloc d'alimentation	WXD 2
WXDV 120, fer à dessolder:	T005 13 204 99
WDH 40, support fer:	T005 15 153 99
PDN, pince de démontage buses:	T005 87 658 01



www.mesure2000.com

17, rue André le Nôtre  
77400 LAGNY SUR MARNE  
Tél. 01 64 02 46 26  
Fax. 01 64 02 49 78  
Mail : service.commercial@mesure2000.com